

3. Anzugdrehmomente

Schraube / Mutter		Anzug in Nm
Zylinderkopf M10		46
M6		10
Zylinder		10
Ventildeckel		14
Zündkerze		11
Zylinderkopf Seitenschraube		14
Ölablassschraube Öltank		12
Ölablassschraube Motor		21
Ölkontrollschraube		5.5
Nockenwellen-Kettenspanner Einstellschraube		10
Nockenwellen-Kettenspanner Befestigung		10
Ölleitung an Kurbelgehäuse		23
Anlasser Pluskabel		6
Anlasser Minuskabel		10
Motorbefestigung		66
Auspuffkrümmer		23
Auspuffrohr an Topf		23
Auspuffbefestigung		23
Lüftertemperaturschalter		20
Motortemperaturschalter		13
Lenker an Lenkstange		23
Lenkstangenlager		23
Lenkstangenmutter		49
Lenkarmmutter (oben und unten)		43
Kontermutter Spurstange		29
Spurstange an Achsschenkel und Lenkarm		60
Vorderes Federbein		60
Vorderräder		50
Hinterräder		50
Radnabe vorne		65
Radnabe hinten		100
Querlenkerbolzen		65
Brems Schlauch an Bremssattel		23
Brems Scheibe an Radnabe vorne		23
Brems Scheibe hinten		23
Brems sattelbefestigung		26
Brems sattelführung hinten		23
Brems sattelführung vorne		23
Bremszylinderbefestigung		10
Bolzen Bremsbeläge vorne		18
Bremspedal		11
Fußrasten an Rahmen		55
Feststellbremsbefestigung		28
Hinteres Federbein		60
Schwinge		84
Allgemeine Anzugdrehmomente in Nm		
Durchmesser in mm	Standardschraube oder Kennz. „4“	Kennzeichnung „7“
4	1.5	2.3
5	3	4.5
6	5.5	10
8	13	23
10	29	50
12	45	85
14	65	135
16	105	210
18	160	240